



4148371

NAF Driftstest

Testdato
28.11.2023



Kunde

Navn	Grane Kommune	Kontaktperson	
Medlemsnummer	70320175	Navn	Grane Kommune
Adresse	Industrivegen 2	Telefon	91582491
Postnummer og -sted	8680 TROFORS	E-post	Gjermund.Johansen@grane.kommune.no
Telefon	91582491		
E-post	Gjermund.Johansen@grane.kommune.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2494 cm ³
Modell	HIACE 4WD	Motoreffekt	75 kW
Type	KLH28L-SBMRHW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	YT64151	Drivstofftype	2
Understellsnr.	JT121JK2800006305	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	192295	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2004
		Registrert første gang	26.11.2004



Informasjon

En driftstest gir deg en grundig gjennomgang av bilen. Testen forteller deg om bilens tilstand og eventuelt hva som bør repareres. I testen inngår en kontroll av motor, styring, drivverk og understell.

Alle anmerkninger, vurderinger og kommentarer er gitt på bakgrunn av at eier skal ha et så gunstig bilvedlikehold som mulig. Testen er ikke beregnet til bruk ved kjøp og salg!

I rapporten fremgår det hva som er gjennomgått og utført samt verdier fra målinger som inngår i testen.

Testen er utført på oppdrag fra eier. Eventuelle mangler ved testen kan ikke danne grunnlag for reklamasjon mot NAF fra andre enn oppdragsgiver.

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4148371

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
7.4	Bremserør	Rustskade på bremserør:	Ved lastavhengig ventil, Høyre bak, Venstre foran
14.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys, Venstre skiltlys
14.3		Lyspære feil montert	Venstre baklys
24.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
24.5		* Tom ekspansjonstank og lavt nivå i radiator.	
40.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
41.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
41.8		* Fremre batteri defekt, bakre batteri dårlig. Uansett byttes alltid begge batteri samtidig når bilen er utrustet med to batterier.	
50.2	Hjullager	Slakk i hjullager:	Venstre foran
63.10	Dør-/panseråpner	Slitt dørhengsel:	Venstre foran
63.11		Slitt / skade på gummlist:	Venstre foran
63.15		* Løst/skadet utvendig håndtak på bakluke.	
65.11	Underside	* Rust og gjennomrustinger på karosseri, begge kanaler bla.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.12	Bremsebelegg	Tromler bak ikke demontert, bremsebelegg ikke kontrollert	
7.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Høyre foran
37.17	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* Bilen har ikke AC.	

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	31.01.2024



4148371

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Bremser

3 - Bremsbelegg O

4 - Bremseskiver ✓

5 - Bremsetromler ✓

6 - Bremseslanger ✓

7 - Bremsrør R

8 - Bremskraftforsterker ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremsvirkning ✓

11 - Parkeringsbrems ✓

12 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

14 - Lys R

15 - Lyd / lyssignaler ✓

16 - Varsellamper ✓

18 - Refleks ✓

Motor

20 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

21 - Motor virkemåte ✓

22 - Utvendig tilstand motor ✓

23 - Oljenivå motor ✓

24 - Kjølevæske R

25 - Kjølesystem ✓

26 - Eksosanlegg ✓

27 - Motorfester ✓

28 - Drivstofftank, rør, slange ✓

29 - Registerreim ✓

Drivverk

30 - Clutch ✓

31 - Girkasse (manuell) ✓

33 - Differensial ✓

34 - Drivakslar ✓

35 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

36 - Instrumenter ✓

37 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O

38 - Vindusvisker, spylar (foran/bak) ✓

40 - Drivrem generator R

41 - Tilstand 12 volt batteri R

42 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

47 - Dekk ✓

48 - Felg ✓

49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

50 - Hjullager R

Styring

51 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

52 - Styresnekke, tannstang ✓

53 - Styrestag/ledd ✓

54 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

55 - Støtdempere ✓

56 - Stabilisator ✓

57 - Fjærer / fjærbein ✓

58 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

59 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

60 - Travers ✓

Karosseri

61 - Frontrute ✓

62 - Siderute/bakrute ✓

63 - Dør-/panseråpner R

64 - Speil ✓

65 - Underside R

66 - Skilter ✓

67 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

68 - Seter ✓

69 - Bilbelte ✓

70 - Varseltrekant ✓

71 - Refleksvest ✓



4148371

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
10.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
10.2		Bremsevirkning, HF	200,00
10.3		Bremsevirkning, VB	100,00
10.4		Bremsevirkning, HB	100,00
20.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
24.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	41 °C
29.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
29.2		eller ved, måneder:	0
37.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
37.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
41.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
41.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540 ampere
41.3		Målt kaldstart-kapasitet:	388 ampere
47.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
47.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
47.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
47.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
47.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
48.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg



4148371

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 08505. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.