



4148386

NAF Driftstest

Testdato
29.11.2023

Kunde

Navn	Grane Kommune	Kontaktperson	
Medlemsnummer	70320175	Navn	Grane Kommune
Adresse	Industrivegen 2	Telefon	91582491
Postnummer og -sted	8680 TROFORS	E-post	Gjermund.Johansen@grane.kommune.no
Telefon	91582491		
E-post	Gjermund.Johansen@grane.kommune.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	PARTNER	Motoreffekt	55 kW
Type	5L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	XV63449	Drivstofftype	2
Understellsnr.	VF3GC9HWC96289654	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	113256	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2009
		Registrert første gang	23.03.2009



Informasjon


En driftstest gir deg en grundig gjennomgang av bilen. Testen forteller deg om bilens tilstand og eventuelt hva som bør repareres. I testen inngår en kontroll av motor, styring, drivverk og understell.

Alle anmerkninger, vurderinger og kommentarer er gitt på bakgrunn av at eier skal ha et så gunstig bilvedlikehold som mulig. Testen er ikke beregnet til bruk ved kjøp og salg!

I rapporten fremgår det hva som er gjennomgått og utført samt verdier fra målinger som inngår i testen.

Testen er utført på oppdrag fra eier. Eventuelle mangler ved testen kan ikke danne grunnlag for reklamasjon mot NAF fra andre enn oppdragsgiver.

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4148386

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
24.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
36.17	Instrumenter	* Bilen varsler tid for service.	
47.19	Dekk	* Piggdekk bak fra 2015, bør byttes nå.	
53.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Høyre indre foran
56.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.12	Bremsebelegg	Tromler bak ikke demontert, bremsebelegg ikke kontrollert	
22.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Toppdeksel
61.9	Frontrute	Noe steinsprut	
61.10		Slitt frontrute	

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	30.09.2025



4148386

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Bremser

- 3 - Bremsbelegg O
- 4 - Bremseskiver ✓
- 5 - Bremsetromler ✓
- 6 - Bremseslanger ✓
- 7 - Bremsør ✓
- 8 - Bremskraftforsterker ✓
- 9 - Bremsvæske ✓
- 10 - Bremsvirkning ✓
- 11 - Parkeringsbrems ✓
- 12 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 14 - Lys ✓
- 15 - Lyd / lyssignaler ✓
- 16 - Varsellamper ✓
- 18 - Refleks ✓

Motor

- 20 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
- 21 - Motor virkemåte ✓
- 22 - Utvendig tilstand motor O
- 23 - Oljenivå motor ✓
- 24 - Kjølevæske R
- 25 - Kjølesystem ✓
- 26 - Eksosanlegg ✓
- 27 - Motorfester ✓
- 28 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 29 - Registerreim ✓

Drivverk

- 30 - Clutch ✓
- 31 - Girkasse (manuell) ✓
- 33 - Differensial ✓
- 34 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

- 36 - Instrumenter R
- 37 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 38 - Vindusvisker, spylar (foran/bak) ✓
- 40 - Drivrem generator ✓
- 41 - Tilstand 12 volt batteri ✓

Hjul, dekk, felg

- 47 - Dekk R
- 48 - Felg ✓
- 49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
- 50 - Hjullager ✓

Styring

- 51 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 52 - Styresnekke, tannstang ✓
- 53 - Styrestag/ledd R
- 54 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 55 - Støtdempere ✓
- 56 - Stabilisator R
- 57 - Fjærer / fjærbein ✓
- 58 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 59 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 60 - Travers ✓

Karosseri

- 61 - Frontrute O
- 62 - Siderute/bakrute ✓
- 63 - Dør-/panseråpner ✓
- 64 - Speil ✓
- 65 - Underside ✓
- 66 - Skilter ✓

Interiør


- 68 - Seter ✓
- 69 - Bilbelte ✓
- 70 - Varseltrekant ✓
- 71 - Refleksvest ✓



4148386

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevæske		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
10.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
10.2		Bremsevirkning, HF	200,00
10.3		Bremsevirkning, VB	100,00
10.4		Bremsevirkning, HB	100,00
20.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
24.1	Kjølevæske		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
29.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
29.2		eller ved, måneder:	120
37.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
37.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
41.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
41.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
41.3		Målt kaldstart-kapasitet:	542 ampere
47.1	Dekk	Mønsterdybde VF	11,00 mm
47.2		Mønsterdybde HF	11,00 mm
47.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
47.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
47.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
48.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg



4148386

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 08505. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.